

Descripción de la actividad:
CORTE, CARGA, TRASLADO, DESCARGA, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL.

Fecha:

21/1/13 al 27/1/13

No:
254

Lugar del trabajo: BOTIJA QUARRY (**TRABAJO NOCTURNO**)

Contratista: CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA.

Área Específica: PRODUCCION

Actividad de construcción de alto riesgo

(Marque con una "x" si aplica)

La persona tiene que entrar a una trinchera (zanja) con profundidad mayor 1.5m

Trabajo en altura (Mayor a 1.8 m.)

La persona tiene que entrar al un espacio confinado

Traslado de Generador Portátil al Área de Trabajo

¿Existen Estructurales que requieren soporte temporal?

Trabajo en un área donde existan temperaturas extremas

Trabajo cerca de instalación eléctrica energizadas

Trabajo de demolición / trabajo de retiro de asbestos.

Trabajo cerca de tuberías con sustancia química, combustible o refrigerante

Manejo de Materiales Peligrosos

Trabajo con paneles "tilt-up" y elementos prefabricados.

Trabajo sobre o cerca de líneas de gas presurizado

Usos de Explosivos

Trabajo cerca de metales fundidos caliente

Trabajo dentro, sobre o adyacente a áreas donde hay riesgo de caer en el agua

Trabajo en Área con Atmósferas Peligrosas

Trabajo en techo con una inclinación mayor que 26°

Trabajo en o sobre áreas adyacentes a una carretera

X

Trabajo en Torre

Hay Peligro que al finalizar una actividad el Contratista Principal con probabilidad de causar muerte o lesiones corporales puede causar muerte/lesión.


**HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO
LABORAL**

Proyecto No.

504832-C-9012C

Asunto

SST

Secuencial

254

Rev.

Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama

Fecha
16/1/13Página
1

Paso No.	Descripción del paso	Peligros/Consecuencias	Riesgo	Medida(s) de control	Riesgo	Responsable / Acción por
1	Subir o bajar del equipo	Terreno, vehículo, terreno, condiciones climáticas.	Caída al mismo y diferentes nivel 9	Mantener los 3 puntos de apoyo. Calzado de seguridad ajustados.	Bajo 5	Alembert Espinal
2	Corte de Material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	Colisiones 8	Mantener la distancia entre los equipos. Respetar el giro del equipo. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Bajo 1	Alembert Espinal
			desprendimiento de material 11	Evaluación continua del terreno por el encargado de área. Realizar los cortes en relación de 45° o banquetta. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Bajo 5	Alembert Espinal
			Vuelco de equipos 21	Mantener distancia de seguridad del borde del corte. Mínimo 1.5 mts. Evaluación continua del terreno por el encargado de área y del operador. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Medio 9	Alembert Espinal

HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO LABORAL

Mina de Cobre Panama

Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama

Proyecto No.
504832-C-9012C

Asunto
SST

Secuencial
254

Rev.

Fecha
16/1/13

Página
1

			Atascamiento de equipos 7	Evaluación continua del terreno por el encargado de área y del operador. Conocer las características operativas del equipo. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Bajo 5	Alembert Espinal
3	Carguio de Material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	Colisiones 8	Mantener la distancia entre los equipos. Respetar el giro del equipo. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Bajo 2	Alembert Espinal
			Vuelco de equipos 21	Mantener distancia de seguridad del borde del corte. Mínimo 2 mts. Evaluación continua del terreno por el encargado de área y del operador. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Medio 9	Alembert Espinal
			Atascamiento de equipos 7	Evaluación continua del terreno por el encargado de área y del operador. Conocer las características operativas del equipo. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente Iluminada	Bajo 5	Alembert Espinal.
4	Traslado de Material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	Colisión 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Uso de delineadores	Medio 9	Alembert Espinal

HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO
LABORAL

Proyecto No.

504832-C-9012C

Asunto

SST

Secuencial

254

Rev.

Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama

Fecha
16/1/13Página
1

			Atropello 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	Alembert Espinal
			Vuelco 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	Alembert Espinal
5	Descarga de material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	21 Atropello	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	Alembert Espinal

HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO
LABORAL

Proyecto No.
504832-C-9012C

Asunto
SST

Secuencial
254

Rev.

Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama

Fecha
16/1/13

Página
1

			Colisión 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Área debidamente iluminada	Medio 9	Alembert Espinal
			Vuelco 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	Alembert Espinal
			Atascamiento de equipos 7	Evaluación continua del terreno por el encargado de área y del operador. Conocer las características operativas del equipo. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Bajo 5	Alembert Espinal
6	Extendido de material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	Atascamiento de equipos 7	Mantener la distancia entre equipo. Atascamiento Área debidamente iluminada	Bajo 5	Alembert Espinal

 Joint Venture Panama Inc.	HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO LABORAL		Proyecto No.	Asunto	Secuencial	Rev.
			504832-C-9012C	SST	254	
	Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama			Fecha 16/1/13		Página 1

			Vuelco 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	
7	Compactación de material	Terreno, vehículos, equipo pesado, condiciones climáticas.	Colisión 8	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Área debidamente iluminada	Bajo 2	
			Vuelco 21	Respetar las señales del Banderero. Mantener la distancia entre equipo. Estar atentos a las condiciones del camino Respetar las señales de advertencias. Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área. Área debidamente iluminada	Medio 9	

**HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DEL RIESGO
LABORAL**

Mina de Cobre Panama

Nombre del proyecto: Mina de Cobre Panama

Proyecto No.
504832-C-9012C

Asunto
SST

Secuencial
254

Rev.

Fecha
16/1/13

Página
1

Atropello
21

Respetar las señales del Banderero.
Mantener la distancia entre equipo.
Estar atentos a las condiciones del camino
Respetar las señales de advertencias.
Mantener de forma permanente el sistema de comunicación entre operadores y encargado de área.
Área debidamente iluminada

Medio 9